

アースライムの施工の様子

堤防の入口から 20m 位、歩道部（堤防上部）のみを施行しました。
写真右下（入口）、右中央（入口 5m 部）、右上（20m 部）、左下（施
工表面拡大）、左中央（通常の土、入口より 25m 位）。

この左中央の中央部が歩道であり、草がすごい状態。

左上はズームアップしたものです。

実際、歩かれれば分かりますが、施工以外の所は 2 本の轍（軽自動
車跡）の凸凹がハッキリ分かります。草の生命力、自然の力がスゴ
イと思います。

